

通学路安全点検対策箇所一覧

【皆野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道皆野両神荒川線、皆野荒川線	① 皆野1327	車の交通量が多い	看板設置	県
県道皆野両神荒川線	② 皆野2156	横断歩道の設置・補修	横断歩道設置	秩父警察署
町道皆野4号線	③ 皆野1917	指摘箇所は脇道で車から交差点が分かりづらいので「子供飛び出し注意」等の看板があるとよい。	看板設置	町
町道皆野11・12号線	④ 皆野1567	美の山公園間公道から皆野方面役場入口交差点においてくる坂道に来る車が見通しが悪く確認しづらい	看板設置	町
町道皆野1号線	⑤ 皆野2017-9	皆野病院前の通りに入る道は下り坂になっており見通しが悪く危険。	看板設置	町
町道皆野1号線	⑤ 皆野2017-9	サンコーポラスの壁に看板があるが破損状態	看板設置	町

【対策検討メンバー】教育委員会、秩父県土整備事務所、皆野町建設課・総務課、秩父警察署

【三沢小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道長瀬玉淀自然公園線	⑥ 三沢1906～2019-1	歩道(路側帯)が無い	区画線・注意喚起	県
県道長瀬玉淀自然公園線	⑥ 三沢1906～2019-1	歩道(車道)が狭い	区画線・注意喚起	県
県道長瀬玉淀自然公園線	⑥ 三沢1906～2019-1	三夜前バス停から約60m学校よりカーブから下割橋付近の間は、見通しが悪い。	区画線・注意喚起	県
県道長瀬玉淀自然公園線	⑦ 三沢1904	側溝蓋の設置・補修	側溝蓋設置	県
県道長瀬玉淀自然公園線	⑧ 三沢1755-1～3、464	歩道(路側帯)が無い	区画線・注意喚起	県
県道長瀬玉淀自然公園線	⑧ 三沢1755-1～3、464	歩道(車道)が狭い	区画線・注意喚起	県
県道長瀬玉淀自然公園線	⑧ 三沢1755-1～3、464	防護柵の設置・補修	防護柵の設置	県
県道長瀬玉淀自然公園線	⑧ 三沢1755-1～3、464	見通しが悪い	区画線・注意喚起	県

【対策検討メンバー】教育委員会、秩父県土整備事務所、皆野町建設課・総務課、秩父警察署

【旧金沢小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道秩父児玉線	⑨ 金沢1355	縁石の補修・設置	歩道整備・ガードレール設置	県

【対策検討メンバー】教育委員会、秩父県土整備事務所、皆野町建設課・総務課、秩父警察署

【皆野中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道下田野1号線	⑩ 下田野1253	橋が狭く通学に危険である	道路改築(橋の架設)	町

【対策検討メンバー】教育委員会、秩父県土整備事務所、皆野町建設課・総務課、秩父警察署